



Bild 2 - Blick von der Straße aus zeigt die optisch negative Wirkung der beiden im Gutechten angesprochenen Masten.



Bild 1 - Straßenseitige
Front des Felsgebildes,
Tisch und Auflagesteine
gut erkennbar.



Bild 2 - Blick auf den
unteren Teil des Felsens -
Risse und Klüfte bei den
Auflagesteinen deutlich
sichtbar.



Bild 1 - Straßenseitige Front des Felsgebildes, Tisch und Auflagegesteine gut erkennbar.




Bild 2 - Blick auf den unteren Teil des Felsens - Risse und Klüfte bei den Auflagesteinen deutlich sichtbar.